



REPORTE DE TRABAJO CONCLUIDO

SER.08.00.01

CLIENTE	Humberto Sosa		OS	23/47
DIRECCIÓN	Fábrica de Cemento		FECHA	25/10/83
CONTACTO	Eduardo Sosa		TELEFONO	
MARCA EQUIPO	Valve	MODELO	4-4000	SERIE 17995
MARCA MOTOR	Valve	MODELO MOTOR	D-14	SERIE MOTOR
CPL		No. EQUIPO	6X-035	Hrs / Kms 1.442

QUEJA DEL CLIENTE O SINTOMA DE LA FALLA

Mantenimiento de 1,500 horas.

DESCRIPCION DE LA FALLA

7

DESCRIPCION DE LA REPARACIÓN

Se le cambian los filtros de motor (2) big life
(1) big pres, se le cambian filtros de diál. filtro
aportador de agua, filtro de aire primario, se
le cambian filtros de agua hidráulica, se le
cheguan todos los niveles de aceite

7

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS ADICIONALES

ENTREGA DEL EQUIPO

TECNICO NOMBRE Y FIRMA
Eduardo E. Sosa

CLIENTE NOMBRE Y FIRMA
Peón VASCOZ

JEFE DE AREA NOMBRE Y FIRMA



COMERCIAL DE MOTORES, S.A.

RECEPCIÓN DE EQUIPOS - EXC

SER.04.00.01

CLIENTE

DIRECCIÓN

CONTACTO

MARCA

EQUIPO

MARCA

MOTOR

CPL

Stracon Gym

Petaquillp.

Pedro Valdez

Volvo

Volvo

MODELO

MODELO

MOTOR

No.

EQUIPO

EC460

D12

EX035

OS

FECHA

TELEFONO

SERIE

SERIE

MOTOR

Hrs / Kms

23147

02-10-13

QUEJA DEL CLIENTE O SINTOMA DE LA FALLA

FECHA DE FALLA

Mantenimiento 1500 HORAS.

Mantenimiento de Cambio de Filtros, Grasa, Aceite y toma de Analisis de Aceite.

STATUS DEL EQUIPO

LLAVE DE ENCENDIDO

BARANDALES Y ESCALERAS

AIRE ACONDICIONADO

RADIO CASETERA

TABLERO DE INSTRUMENTOS

INDICADORE DE BATERIA

INDICADOR DE ACEITE

TACOMETRO

MARCADOR DE TEMPERATURA

MARCADOR DE COMBUSTIBLE

PARRILLAS

CINTURON DE SEGURIDAD

EXTINTOR (LBS)

HERRAMIENTAS

BOCINA/CLAXON

BUCKET

RODAJE (LLANTAS / CADENA)

VIDRIO FRONTAL

LIMPIA PARABRISAS

RETROVISORES

LUCES DE TRABAJO

PROTECCION DE VIDRIOS





CONTRAPESO

LUCES DE FRENOS

LUCES DE EMERGENCIA/REVERSA

VIDRIOS DE PUERTAS

MANIJAS PARA ABRIR PUERTA



REGISTRO DE VISITAS

No. VISITAS	NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO	FECHA Y HORA DE ENTRADA	FECHA Y HORA DE SALIDA	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
1						P. VALDEZ
2						
3						
4						
5						

IIASA

CAT

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No. HT021

V/Provisional No. _____

Código del Distribuidor <u>P050</u>	Orden de Trabajo No. <u>6W00698</u>	Nombre del Cliente <u>MPSA</u>		
Fecha mes / día / año <u>10/28/2013</u>	Empleado <u>E 772 / E1818</u>	Ubicación del Equipo: <u>Botas</u>		
Modelo Caterpillar <u>740B</u>	Número de Serie Caterpillar <u>L4E02260</u>	Daño Reportado por el Cliente:		
Registro del Medidor de Servicio <u>1264 horas</u>	Kilómetros	<u>Mantenimiento Preventivo</u>		
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
	<u>G</u>	<u>7760</u>	SI ☐ NO ☒	<u>PHI</u>
			SI ☐ NO ☐	
			SI ☐ NO ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A- Roto, Rajado, Doblado
B- Rayado, Picado, Desgastado
C- Fugas o Filtraciones
D- Montaje o Proceso en Fábrica

E- El Grupo No Funciona
F- Dañado Durante el Transporte
G- Reparación General
Reacondicionamiento

H- Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J- Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

* Cambio de aceite y filtro de motor
* Cambio de filtros de combustible y filtro primario de admisión
* Se tomó muestra de aceite de motor para análisis SOS
* Se conectó la computadora a el equipo no presento códigos activos
* Proximo mantenimiento a las 1514 horas
* El equipo queda operativo

HORAS DE:

SEGMENTO	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	T Normal	T Extra	TOTAL Horas
<u>01</u>	<u>6:00</u>	<u>7:00</u>			
<u>02</u>	<u>7:00</u>	<u>11:00</u>			

Soddy mendator
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

¿Se tomó prueba de aceite?
SI ☒ NO ☐

¿De cuál compartimiento?

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

[Firma]
FIRMA MECANICO

FECHA: 10/28/2013

NOTA PARA EL CLIENTE

El Servicio Mecánico se tomará en cuenta desde que sale del Taller hasta su regreso. Las horas de sobretiempo deben haber sido autorizadas por el cliente. Retenga la copia amarilla.

Original:
Copia Amarilla: Orden de Trabajo
Copia Rosada: Hoja para Cliente
Copia Celeste: Caja
Copia Naranja: Archivo Talleres
Crédito y Cobros

Jean Pierre Mantilla

IIASA

CAT

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No. H1024

V/Provisional No. _____

Código del Distribuidor <u>P050</u>	Orden de Trabajo No. <u>6W00639</u>	Nombre del Cliente <u>MPSA</u>		
Fecha mes / día / año <u>10/24/2013</u>	Empleado <u>772</u>	Ubicación del Equipo: <u>Bolivia</u>		
Modelo Caterpillar <u>740B</u>	Número de Serie Caterpillar <u>L4E02263</u>	Daño Reportado por el Cliente:		
Registro del Medidor de Servicio <u>1277.2 horas</u>	Kilómetros	<u>Mantenimiento Preventivo</u>		
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
	<u>G</u>	<u>7760</u>	SI ☐ NO ☒	<u>PM</u>
			SI ☐ NO ☐	
			SI ☐ NO ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"	A- Roto, Rajado, Doblado B- Rayado, Picado, Desgastado C- Fugas o Filtraciones D- Montaje o Proceso en Fábrica	E- El Grupo No Funciona F- Dañado Durante el Transporte G- Reparación General Reacondicionamiento	H- Ajustar de Ser Necesario I- Es Difícil Trabajar en la pieza J- Accidente o Abuso
--	---	--	---

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

* Cambio de aceite y filtro de motor
* Cambio de filtros de combustible y filtro primario de admisión
* Se tomo muestra de aceite para analisis S.O.S
* Se conecto la computadora al equipo no presento codigos activos
* Proximo mantenimiento a las 1,527 horas
* El equipo quedo operativo

HORAS DE:

SEGMENTO	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	T Normal	T Extra	TOTAL Horas
<u>01</u>	<u>1200</u>	<u>1230</u>			
<u>02</u>	<u>1230</u>	<u>1600</u>			

Juan Carlos Canaán
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

¿Se tomó prueba de aceite?
SI ☐ NO ☐

¿De cuál compartimiento?

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

[Firma]
FIRMA MECANICO

FECHA: 10/24/13

NOTA PARA EL CLIENTE

El Servicio Mecánico se tomará en cuenta desde que sale del Taller hasta su regreso. Las horas de sobretiempo deben haber sido autorizadas por el cliente. Retenga la copia amarilla.

Original:
Copia Amarilla: Orden de Trabajo
Copia Rosada: Hoja para Cliente
Copia Celeste: Caja
Copia Naranja: Archivo Talleres
Crédito y Cobros

6W00490 PM3
6W00309 PM 1/700
6W00018 PM20
6W02237

IIASA PANAMA

Departamento de Soporte al Producto
Programa CSA
Reporte de Inspección

Cliente: MPSA Modelo: 740B Serie: L402263 Horometro: 1277 Localización: Botija

Acción	250	500	750	1000	1250	1500	2000	Rvdo	Normal	Bajo	Observaciones
Sistema de Enfriamiento											
Revisar Nivel					/			/	/		
Cambiar Refrigerante					/			/	/		
Revisar fugas, mangueras					/			/	/		
Agregar aditivo											
Muestra de Coolant											
Sistema de Lubricación Motor											
Revisar Nivel					/			/	/		
Cambiar Filtro					/			/	/		
Cambiar Aceite					/			/	/		
Revisar Fugas					/			/	/		
Revisar Presión de Aceite					/			/	/		
Revisar Juego de Válvulas											
Revisar Rotadores											
Limpiar Respiradero											
Cambio de Respiradero					/						
Muestra de Aceite					/						
Sistema Hidráulico											
Revisar nivel					/			/	/		
Cambiar filtro hidráulico											
Cambiar filtro del tanque hidráulico											
Cambiar aceite					/			/	/		
Revisar Fugas					/			/	/		
Limpiar colador (filtro imantado)											
Muestra de Aceite											
Sistema de Combustible											
Cambiar filtro primario o separador de agua					/						
Cambiar filtro secundario					/						
Revisar Fugas					/						
Sistema de Transmisión											
Revisar Nivel					/			/	/		
Revisar Fugas					/			/	/		
Cambiar Filtro											
Cambiar Aceite											
Muestra de Aceite											
Sistema de Giro											
Revisar Nivel					/			/	/		
Revisar Fugas					/			/	/		
Cambiar Filtro											
Cambiar Aceite											
Muestra de Aceite											
Sistema de Mando Finales											
Revisar Nivel					/			/	/		
Cambiar Aceite					/			/	/		
Revisar Fugas					/			/	/		
Muestra de Aceite											
Diferenciales											
Revisar Nivel					/			/	/		
Cambiar Aceite					/			/	/		
Revisar Fugas					/			/	/		
Muestra de Aceite											
Sistema de Admisión											
Revisar Indicador de Filtro					/						
Limpiar Precleaner					/						
Cambiar Filtro primario					/						
Cambiar filtro secundario											
Sistema de Escape											
Revisar Juego de Turboalimentador					/			/	/		
Fugas (cambio empaquetadoras, tornillos)					/			/	/		
Accesorios											
Revisar tapas, tornillería suelta o faltante					/			/	/		
Revisar manómetros, tablero					/			/	/		
Luces de cab. Frontal, trasera, direccionales					/			/	/		
Carga de batería (limpiar bornes, revisar nivel)					/			/	/		
Espejo retrovisor					/			/	/		
Vidrios					/			/	/		
Llantas (presión de aire, estado)					/			/	/		
Rodaje (fugas, ajuste)											
Engrase general de equipo					/			/	/		
Probar Maquinaria en Funcionamiento					/			/	/		

Nota: Las observaciones anotadas deben ser tomadas en cuenta para el buen funcionamiento del equipo.

Fecha: 10/24/13

Llegada:

Salida:

Firma del técnico: [Firma]

Firma del cliente: [Firma]

6W00490
6W00309
6W00018
6W02237

PM3
PM10
PM21

IIASA


 TELEFONO: 275-9000
 FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No. _____

V/ Provisional No. _____

Código del Distribuidor <i>1050</i>	Orden de Trabajo No. <i>6W00050</i>	Nombre del Cliente <i>M. P. S. D.</i>
Fecha mes / día / año <i>08/15/2013</i>	Empleado <i>1101-574</i>	Ubicación del Equipo: <i>Camino Certo</i>
Modelo Caterpillar <i>740B</i>	Número de Serie Caterpillar: <i>L4E02084</i>	Daño Reportado por el Cliente: <i>Ninguno</i>
Registro del Medidor de Servicio <i>821.3</i>	Kilómetros <i>20KM</i>	

No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina		Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
<i>7760</i>	<i>6</i>	<i>7760</i>	Si ☐	No ☒	<i>Mantenimiento</i>
			Si ☐	No ☐	
			Si ☐	No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

 A - Roto, Rajado, Doblado
 B - Rayado, Picado, Desgastado
 C - Fugas o Filtraciones
 D - Montaje o Proceso en Fábrica

 E - El Grupo No Funciona
 F - Dañado Durante el Transporte
 G - Reparación General
 H - Reacondicionamiento

 H - Ajustar de Ser Necesario
 I - Es Difícil Trabajar en la pieza
 J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

NO SE Reporta daño en el equipo.

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

** SE Reemplazo filtro y Aceite de motor*
** SE Reemplazo Filtro Primario de Aceite*
** SE Reemplazo filtros de Combustible (2)*
y el separador de agua
** SE Tomó muestra de Aceite de motor y Refrigerante.*

** La Cantidad de Aceite agregada fue 11.5 galones.*

SE ARIANLO EL EQUIPO SE REVISÓ LOS NIVELES EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIERCOLES							
JUEVES		<i>12:00</i>	<i>6:00</i>				
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

NOMBRE DEL CLIENTE
 NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar
 ¿Se tomó prueba de aceite? Si ☐ NO ☐
 ¿De cuál compartimiento?
 Firma del Cliente: *Maio Alvarado*
 Firma Mecánico: *Rafael*
 FECHA: *15/08/2013*

NOTA PARA EL CLIENTE

El Servicio Mecánico se tomará en cuenta desde que sale del Taller hasta su regreso. Las horas de sobretiempo deben haber sido autorizadas por el cliente. Retenga la copia amarilla

Original: Orden de Trabajo
 Copia Amarilla: Hoja para Cliente
 Copia Rosada: Caja
 Copia Celeste: Archivo Talleres

IIASA



DZ-031

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

VI Provisional No.

Código del Distribuidor POSU	Orden de Trabajo No.	Nombre del Cliente STRACON		
Fecha mes / día / año 08/15/13	Empleado 1700/1719	Ubicación del Equipo: Dmp 4		
Modelo Caterpillar Komatsu	Número de Serie Caterpillar: 70304	Daño Reportado por el Cliente: instalar numero de equipo		
Registro del Medidor de Servicio 4054.2 hrs	Kilómetros DZ031			
No. de la pieza que causó la falla 7766	Código de Descripción 6	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina Si ☐ No ☐	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
			Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado	E - El Grupo No Funciona	H - Ajustar de Ser Necesario
B - Rayado, Picado, Desgastado	F - Dañado Durante el Transporte	I - Es Difícil Trabajar en la pieza
C - Fugas o Filtraciones	G - Reparación General	J - Accidente o Abuso
D - Montaje o Proceso en Fábrica	Reacondicionamiento	

¿Qué encontró mal?

Nada

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

~~Reparar~~ Instalamos numero de equipo y remover ~~el~~ otro numero

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIERCOLES							
JUEVES 15/08/13		8:00	10:00				
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

PTUETA

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite? Si ☐ NO ☐

¿De cuál compartimento?

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA MECANICO

FECHA: 15/08/13

NOTA PARA EL CLIENTE

El Servicio Mecánico se tomará en cuenta desde que sale del Taller hasta su regreso. Las horas de sobretiempo deben haber sido autorizadas por el cliente. Retenga la copia amarilla

Original: Orden de Trabajo
Copia Amarilla: Hoja para Cliente
Copia Rosada: Caja
Copia Celeste: Archivo Talleres

IIASA



TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No. _____

V/ Provisional No. _____

Código del Distribuidor <i>1050</i>	Orden de Trabajo No. <i>1W12477</i>	Nombre del Cliente <i>SOLCO-</i>		
Fecha mes / día / año <i>08/04/2013</i>	Empleado <i>1101-574</i>	Ubicación del Equipo: <i>KM 23 Vio la Pintada</i>		
Modelo Caterpillar <i>336D</i>	Número de Serie Caterpillar: <i>M4T01847</i>	Daño Reportado por el Cliente: <i>Mantenimiento Preventivo</i>		
Registro del Medidor de Servicio <i>1497.3</i>	Kilómetros <i>50 KM - CR -13</i>			
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
<i>7760</i>	<i>G</i>	<i>7760</i>	si ☐ No ☒	<i>Mantenimiento</i>
			si ☐ No ☐	
			si ☐ No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgastado
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en Fábrica

E - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General
Reacondicionamiento

H - Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

** SE Reemplazo filtro y aceite de Motor*
** SE Reemplazo filtro Hidráulico y filtro*
** filtro Primario y Secundario del Aire.*
** SE Reemplazaron los filtros de Aire Acondicionado.*
** SE Reemplazaron los filtros de diesel y el Separador de*
Agua.
** SE tomo Muestra de Motor, Hidráulico, Mfina de Derecho y*
Izquierdo y Swing Drive. Coolant.
SE aminoró el equipo se verificaron los niveles el
Equipo queda operativo.

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIERCOLES							
JUEVES							
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite? Si ☐ NO ☐

¿De cuál compartimiento?

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA MECANICO

FECHA: *04/08/2013*

NOTA PARA EL CLIENTE

El Servicio Mecánico se tomará en cuenta desde que sale del Taller hasta su regreso. Las horas de sobretiempo deben haber sido autorizadas por el cliente. Retenga la copia amarilla

Original: Orden de Trabajo
Copia Amarilla: Hoja para Cliente
Copia Rosada: Caja
Copia Celeste: Archivo Talleres

IIASA

CAT

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No. _____

V/ Provisional No. _____

Código del Distribuidor <i>1850</i>	Orden de Trabajo No. <i>1719</i>	Nombre del Cliente <i>Alcon</i>		
Fecha mes / día / año <i>8/10/2013</i>	Empleado <i>1719</i>	Ubicación del Equipo: <i>Km 34</i>		
Modelo Caterpillar <i>14 H</i>	Número de Serie Caterpillar: <i>AES02748</i>	Daño Reportado por el Cliente: <i>Notas: Correa.</i>		
Registro del Medidor de Servicio <i>8791.3hrs</i>	Kilómetros			
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina si ☐ No ☐	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
			si ☐ No ☐	
			si ☐ No ☐	
			si ☐ No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgastado
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en Fábrica

E - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General
Reacondicionamiento

H - Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

* EL EQUIPO NO TIENE CORREA.

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

* Se procedió a medir Circunferencia de la Correa
113.5" → 1185" Medida
* Y entrega la información al supervisor

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIERCOLES							
JUEVES							
VIERNES							
SABADO <i>10/8/2013</i>							
DOMINGO							

PAUL TIUTA

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite?

SI ☐NO ☐

¿De cuál compartimiento?

Manuel Corrales

FIRMA MECANICO

FECHA: *10/8/2013*

NOTA PARA EL CLIENTE

El Servicio Mecánico se tomará en cuenta desde que sale del Taller hasta su regreso. Las horas de sobretiempo deben haber sido autorizadas por el cliente. Retenga la copia amarilla

Original: Orden de Trabajo
Copia Amarilla: Hoja para Cliente
Copia Rosada: Caja
Copia Celeste: Archivo Talleres

IIASA


 TELEFONO: 275-9000
 FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No. _____

V/ Provisional No. _____

Código del Distribuidor P050	Orden de Trabajo No.	Nombre del Cliente STVACON
Fecha mes / día / año 8 6 13	Empleado 0172 - 1654	Ubicación del Equipo: Cavita de minería
Modelo Caterpillar ROC D7 <i>mas copco</i>	Número de Serie Caterpillar:	Daño Reportado por el Cliente:
Registro del Medidor de Servicio	Kilómetros	

No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
			Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☒	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

 A - Roto, Rajado, Doblado
 B - Rayado, Picado, Desgastado
 C - Fugas o Filtraciones
 D - Montaje o Proceso en Fábrica

 E - El Grupo No Funciona
 F - Dañado Durante el Transporte
 G - Reparación General
 Reacondicionamiento

 H - Ajustar de Ser Necesario
 I - Es Difícil Trabajar en la pieza
 J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño: **Se procedió a instalar Baterías, chequear Niveles y avanzar Equipo.**

* Equipo está cargando

* Luces Encendidas

* Equipo Se pruvo por una hora.

* Nota: Los Relojes que están en la cabina no funcionan

* Horometro no marca

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES	*	6:00 AM	9:00 AM				
MIERCOLES							
JUEVES							
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

PAUL TINTA

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite? Si ☐ NO ☐

¿De cuál compartimiento? _____

[Firma]

FIRMA DEL CLIENTE

[Firma]

FIRMA MECANICO

FECHA: **8/6/13**

NOTA PARA EL CLIENTE

El Servicio Mecánico se tomará en cuenta desde que sale del Taller hasta su regreso. Las horas de sobretiempo deben haber sido autorizadas por el cliente. Retenga la copia amarilla

Original: Orden de Trabajo
 Copia Amarilla: Hoja para Cliente
 Copia Rosada: Caja
 Copia Celeste: Archivo Talleres

IIASA



TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No. _____

V/ Provisional No. _____

Código del Distribuidor POSO	Orden de Trabajo No. 1001282	Nombre del Cliente SIRACON	
Fecha mes / día / año 8/20/2013	Empleado 1711 / 772	Ubicación del Equipo: BOTISA	
Modelo Caterpillar 14 H	Número de Serie Caterpillar: ASE02488	Daño Reportado por el Cliente: Tampoco	
Registro del Medidor de Servicio 8793.2 hrs	Kilómetros 10 km		

No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
7700	64	7700	Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgastado
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en Fábrica

E - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General
Reacondicionamiento

H - Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

- Aire acondicionado no funciona.
- MAQUINA presenta una luz de advertencia del motor.

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

- SE Procedio a revisar el aire acondicionado se encontro que el fusible del aire estaba quemado. Se procedio a reemplazarlo.
- Se Conecto la computadora con el ECM de la maquina para revisar y diagnosticar la luz de advertencia de motor, se encontro 2 codigos activos
* 271-5 ALARMA de accion: corriente bajo lo normal
* 324-5 Luz advertencia abierto/corto a tierra.
- EL EQUIPO NO ESTA OPERATIVO el trabajo no se continuo por mal clima.

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES 20/8/2013	1:30 pm	2:00 pm	6:00 pm				
MIERCOLES							
JUEVES							
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

P. TILITZA

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite?

Si ☐

NO ☐

¿De cuál compartimiento?

Manuel Coronado

FIRMA DEL CLIENTE

Manuel Coronado

FIRMA MECANICO

FECHA: 20/8/2013

NOTA PARA EL CLIENTE

El Servicio Mecánico se tomará en cuenta desde que sale del Taller hasta su regreso. Las horas de sobretiempo deben haber sido autorizadas por el cliente. Retenga la copia amarilla

Original: Orden de Trabajo
Copia Amarilla: Hoja para Cliente
Copia Rosada: Caja
Copia Celeste: Archivo Talleres

IIASA

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No. #C2004

V/ Provisional No.

Código del Distribuidor 2050	Orden de Trabajo No.	Nombre del Cliente STRACON.		
Fecha mes / día / año 8/20/2013	Empleado 1719	Ubicación del Equipo: Patio de Dpt.		
Modelo Caterpillar CATERPILLAR TEREX RT670	Número de Serie Caterpillar: 160657	Daño Reportado por el Cliente: Remota y mando		
Registro del Medidor de Servicio 1440.1 hrs	Kilómetros 10 km			
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
7760	A	7760	Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgastado
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en FábricaE - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General
ReacondicionamientoH - Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

* Eye de mando dañado.

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

- Se procedió a calar patio de Dpt para terminar de calar el ojo de mando que cierra con el diferencial.

- Se revisaron tambien los crucetas.

- Se pudo dar a entregar a Supervisor de Estación.

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES 20/8/2013		6:00 pm	7:30 pm				
MIERCOLES							
JUEVES							
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

P. TILITA

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite?

Si ☐NO ☐

¿De cuál compartimiento?

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA MECANICO

FECHA:

NOTA PARA EL CLIENTE

El Servicio Mecánico se tomará en cuenta desde que sale del Taller hasta su regreso. Las horas de sobretiempo deben haber sido autorizadas por el cliente. Retenga la copia amarilla.

Original: Orden de Trabajo
Copia Amarilla: Hoja para Cliente
Copia Rosada: Caja
Copia Celeste: Archivo Talleres



copama

Empresas Melo, S.A. (025)



JOHN DEERE

HOJA DE SERVICIO

(ESTO NO ES UNA FACTURA)

VC 17

Panamá: 290-8300 / 8318

David: 775-2842 / 4292

Azuero: 966-7868 / 7881 / 7782

Cliente	Stracon		Dirección del Servicio	MINERA Panama		
Teléfono			Distancia del taller a la dirección del servicio	70.9	Horas de Viaje (Ida y Vuelta)	
	Marca	Modelo	Serie		Uso en Hr o kms	
Equipo	Bomag	BW 219 DH - 4	1015 B2 771397		5055.7	
Motor						
Otros						
# Visita	Firma del cliente o encargado	Fecha	Hora de Llegada	Hora de Salida	Horas de Servicio	Trabajo Terminado
1		27/05	1:00pm	1:30pm		
Id Técnico	Técnico Asignado		Total de horas de viajes X # Visitas		Orden de Trabajo	
1241056	K. Chilambo / F. Coronado		Total de Horas aplicadas (Hr. Via + Hr. Ser.)			

Servicio solicitado y/o Reporte de Falla del Cliente	Evaluación.	
Diagnóstico del Técnico		
- NO TIENE baterías		
- SE ENCONTRO DESARMADO el panel de control y la palanca de traslación.		
- SE OBSERVA humedad por fuera de la tuerca que asegura el filtro hidráulico		
- SE LE ENCONTRO agua en el combustible (En la trampa)		
Servicio Realizado	Evaluación.	
- se re-instalo el panel de control y la palanca de traslación.		
NOTA 3 NO operativa por falta de baterías.		

Observaciones y Recomendaciones	Q este equipo NO se le ha realizado mantenimiento para llevar un control de inicio del mantenimiento periódico.	
Equipo sin operador en el momento de la visita.		

Repuestos y Materiales Utilizados

Cantidad	Número de Parte	Descripción

ACEPTACIÓN DEL TRABAJO

La presente autorización expresa que:

- Siendo propietario o actuando como representante del propietario del equipo aquí descrito, estoy autorizando los servicios aquí anotados, así como el reemplazo de las piezas que fueran pertinentes para la ejecución de los mismos.
- Cuando sea requerido Empresas Melo, S.A. podrá requerir el 50% por ciento del valor del trabajo, por adelantado, para proceder a realizar una reparación.
- Se exonera a Empresas Melo, S.A. de toda responsabilidad sobre el equipo, debido a robos, incendios, accidentes u otros riesgos que este fuera de su control.
- Los costos de los servicios aquí anotados, así como los repuestos utilizados para la ejecución, serán cancelados según valor de la factura correspondiente al momento de recibir el trabajo.
- Todo equipo que sea llevado al taller, deberá ser retirado con la cuenta cancelada, durante las 48 horas siguientes a la notificación de terminación del trabajo. De no ser retirado, acepta asumir el costo de almacenamiento por B/.10.00 por día.
- Se autoriza a Empresas Melo, S.A. a utilizar el equipo con fines de prueba o traslado del mismo.
- Si los servicios requeridos generan una cotización que no fuera aprobada, Empresas Melo, S.A. procederá a hacer un cargo correspondiente a los trabajos de desarme y diagnósticos realizados, según sea el caso.

P. TIUTU	3354636
Nombre (Letra Imprenta)	Cédula
[Firma]	30-08-13
Firma	Fecha